

【浄水場発生土】

二子屋浄水場で発生した発生土について、放射能測定を行いましたのでその結果についてお知らせします。

浄水場発生土には、放射性物資が検出されておりますが、水道水については、放射性物質が不検出の状況となっておりますので、安心してご利用下さい。

(単位：Bq/kg)

浄水場名	採取年月日	測定年月日	検出された放射性物質		
			放射性ヨウ素 (I-131)	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-137)
二子屋浄水場 竹谷字鴻ノ谷地	令和8年4月10日	令和8年4月10日	不検出	不検出	34

※検出下限値 6.5～8.7Bq/kg